

再処理工場における不適合
(平成31年3月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R4.1.31現在)
1	H31.3.8	当社敷地内(管理区域外)における火災の発生	緊急時対策建屋	処置済み
2	H31.3.8	当社敷地内(管理区域外)における火災に伴う公設消防への通報遅れ	緊急時対策建屋	処置済み
3	H31.3.8	流量調整槽中継ポンプにおける警報の発報	第2一般排水処理建屋	処置済み
4	H31.3.15	防錆剤供給ポンプ出口ホースからの防錆剤の漏洩(約0.72リットル 非放射性)	前処理建屋	処置済み
5	H31.3.15	隔離札の記載内容の修正未実施	制御建屋	処置済み
6	H31.3.25	建屋給気閉止ダンパの作動検査における動作値の許容範囲の逸脱	精製建屋	処置済み
7	H31.3.25	保安記録の資料センターへの登録遅れ	-	処置済み
8	H31.3.27	2018年度防災管理定期点検の実施遅れ	-	処置済み
9	H31.3.28	消火器設置に伴う消防機関への届出書類不備	試薬建屋	処置済み
10	H31.3.29	安全冷却水膨張槽における安全冷却水の漏えい(約3m ³ 非放射性)	前処理建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。