

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成31年4月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (R2.10.31現在)
1	H31. 3. 28	電源監視盤の異常検出リレーの動作不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
2	H31. 3. 29	2号埋設クレーンジャッキアップ用油圧シリンダーのオイル漏れ	2号埋設地	処置済み
3	H31. 4. 15	輸送容器蓋脱着装置のセンサー検知不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
4	H31. 4. 17	廃棄体検査設備の廃棄体取り出し装置の動作不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
5	H31. 4. 19	2号埋設クレーン廃棄体吊具の操作用同軸ケーブルの断線	2号埋設地	処置済み
6	H31. 4. 22	廃棄体検査設備における廃棄体整理番号の照合不能	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
7	H31. 4. 22	輸送容器蓋脱着装置の動作不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
8	H31. 4. 23	2号埋設クレーン油圧ユニットのオイルにじみ	2号埋設地	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。