再処理工場における改善事項

(令和元年7月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (R3. 3. 31現在)
1		JAEA核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料第二開発室の管理区域内における 汚染に係る予防処置(水平展開)		処理済み
2	R1. 7. 3	シール材の交換計画の策定(予防処置)	分析建屋	処理済み
3	R1. 7. 19		前処理建屋、ハルエンドピース 貯蔵建屋	処理済み

・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。