

再処理工場における不適合
(令和2年1月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※1 (R7.1.30現在)
1	R2.1.10	硝酸供給用流量計ベント弁からの硝酸の漏えい (0.002リットル、非放射性)	前処理建屋	処置済み
2	R2.1.14	酸除染液調整槽ポンプドレン配管部からの硝酸の漏えい (約0.003リットル 非放射性)	精製建屋	処置済み
3	R2.1.15	壁面コンクリート躯体穿孔作業中におけるケーブル断線	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
4	R2.1.21	廃棄物 (吸着した廃油) 入り廃棄物袋からの油のにじみ (約0.06リットル、放射性物質は検出限界未満)	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
5	R2.1.22	プルボックス蓋取付け時におけるケーブル挟みこみによるケーブル損傷および部屋照明の消灯	前処理建屋	処置済み
6	R2.1.22	粉体移送機B秤量器脱硝皿質量Bセンサの意図しない秤量値の変動	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
7	R2.1.24	業務委託契約料金の会計処理遅れ	—	処置済み
8	R2.1.24	安全空気脱湿装置A手動弁の弁体腐食	前処理建屋	処置済み
9	R2.1.27	安全冷却水A冷却塔手動弁の弁棒損傷および弁体の欠け	前処理建屋	処置済み
10	R2.1.28	安全冷却水A冷却塔手動弁の弁棒損傷および弁体の欠け	前処理建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。