

再処理工場における不適合
(令和2年2月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R3.3.31現在)
1	R2.2.3	安全冷却水手動弁点検における隔離弁のシートリーク	前処理建屋	処置済み
2	R2.2.4	安全冷却水循環ポンプケーシングドレンラインから床面への安全冷却水の漏えい (1.5リットル、非放射性)	前処理建屋	処置済み
3	R2.2.4	高レベル廃液濃縮設備 安全冷却水系統手動弁点検における弁体の割れ	分離建屋	処置済み
4	R2.2.5	令和元年度第3回保安検査における保安規定違反の判定	再処理事務所	処置済み
5	R2.2.6	高レベル廃液濃縮設備 安全冷却水系統手動弁点検における弁体の指示模様の確認	分離建屋	処置済み
6	R2.2.7	低レベル濃縮廃液処理系造粒工程 圧縮成型装置点検作業における操作移管有の隔離 復旧忘れ	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
7	R2.2.8	第2非常用ディーゼル発電機主起動弁作動用電磁弁前弁からの圧縮空気の漏れ	非常用電源建屋	処置済み
8	R2.2.10	安全空気圧縮設備 水素掃気用空気貯槽出口の圧力低下	前処理建屋	処置済み
9	R2.2.11	建屋換気設備 (非管理区域) 建屋給気加熱コイルの割れによる暖房用温水の漏えい (約5,600リットル、非放射性)	前処理建屋	処置済み
10	R2.2.12	足場用単管落下による計装導圧配管の変形	精製建屋	処置済み
11	R2.2.12	建屋換気設備吐出側ダクトの亀裂補修における新規製作ダクトの設計誤り	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
12	R2.2.14	空輸送容器の保守制約条件策定時における集約結果上覧の未実施	再処理事務所	処置済み
13	R2.2.15	安全冷却水冷却塔水弁点検における隔離弁のシートリーク	安全冷却水冷却塔	処置済み
14	R2.2.24	安全空気脱湿装置手動弁の腐食	前処理建屋	処置済み
15	R2.2.24	電気設備 部品交換時のケーブル解線箇所の誤り	分析建屋	処置済み
16	R2.2.26	温水循環ポンプ出口弁の弁棒の折損	非常用電源建屋	処置済み
17	R2.2.27	圧縮空気設備 脱湿装置の隔離対象弁の誤りによる計装用空気貯槽の圧力低警報の 発報	前処理建屋	処置済み
18	R2.2.29	建屋内ボーリング施工時の常用照明スイッチ配線および鉄筋の切断	主排気筒管理建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。