再処理工場における不適合

(令和2年5月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R4.1.31現在)
1	KZ. 5. 15	島根3号機非常用DG潤滑油系配管プレートオリフィス取付相違事象を受けた同様事象調査における配管プレートオリフィスの取付相違	海転子借用雲酒建長	処置済み
2	R2. 5. 15	島根3号機非常用DG潤滑油系配管プレートオリフィス取付相違事象を受けた同様事象調査における配管プレートオリフィスの取付相違	運転予備用電源建屋	処置済み
3	R2. 5. 25	佐沙 一世 年一月の	再処理正門警備所、事務建屋、 再処理建設事務所	処置済み
4	R2. 5. 26	統括当直長運転日誌および当直長運転日誌の誤記	制御建屋	処置済み

- 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。