

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合 (平成22年8月分)

№	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (H23.1.31現在)
1	H22.8.4	2号埋設クレーン北側脚部ジャッキアップシリンダの動作不良	2号埋設地	処置済み
2	H22.8.12	2号埋設クレーン停止時における非常停止パトライトの誤点灯	2号埋設地	処置済み
3	H22.8.17	協力会社における保安教育報告書の誤記および添付資料不備	—	処置済み
4	H22.8.24	液体シンチレーションカウンタ（放射線検出器）のクーラーユニットの動作不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み

「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。