

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成22年9月分)

No	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (H23. 8. 31現在)
1	H22.9.27	輸送容器内廃棄体位置データ入力誤りによる廃棄体検査装置の停止	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
2	H22.9.30	廃棄体外観検査装置の側面カメラ不具合による画像表示不良に伴う検査装置の停止	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。