

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成23年10月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H24.3.31現在)
1	H23.10.7	2号埋設クレーン監視カメラの動作不良について	2号埋設地	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。