

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成24年11月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (H26.5.31現在)
1	H24.11.6	2号埋設クレーン北側レールクランプの動作不良	2号埋設クレーン	処置済み
2	H24.11.12	2号埋設クレーン北側レールクランプの把持動作不良	2号埋設クレーン	処置済み
3	H24.11.26	2号埋設クレーン給電ケーブル移設時の支持部品仕様誤りによる光ケーブルの断線	2号埋設クレーン	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。