

再処理工場における不適合
(平成26年6月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H27.8.31現在)
1	H26.6.5	グローブボックス内流量計出口側配管接続部からの硝酸溶液の漏えい(約0.01リットル)	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
2	H26.6.13	安全冷却水冷却塔冷却ファン点検時における減速機の一部欠損の確認	冷却水設備	処置済み
3	H26.6.16	安全空気脱湿装置の定期切替時における切替弁の作動不良	前処理建屋	処置済み
4	H26.6.26	安全冷却水冷却塔冷却ファン点検時におけるファンブレードの一部損傷の確認	冷却水設備	処置済み
5	H26.6.26	移動式ガスタービン電源車の性能確認運転中における発電用バッテリー部からの発煙(火災ではない)	ディーゼル発電機設備用燃料油受入・貯蔵所	処置済み
6	H26.6.26	環境放射線管理報告書(平成25年第2四半期)に添付した参考資料の一部記載誤り	環境管理建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。