

再処理工場における不適合
(平成26年7月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H28.3.31現在)
1	H26.7.22	ウラン逆抽出器への回収酸供給配管におけるドレン弁からの飛散防止カバー内への漏えい(約0.001リットル 放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
2	H26.7.26	固体廃棄物除染セル床ポート点検時における操作不備に伴う固化セル圧力高警報の発報(負圧は維持)	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
3	H26.7.29	廃ガス処理設備フィルタ系列切替前の暖気運転における廃ガス加熱器出口温度高注意報の発報	前処理建屋	処置済み
4	H26.7.29	誘導灯電源回路における機器の接続不備	分離建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。