

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合
(平成26年7月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H28.3.31現在)
1	H26.7.3	低レベル廃液収集ポンプにおけるメカニカルシール部及び軸封ドレン配管接続部からの飛散防止カバー内への漏えい(約0.005リットル 放射性物質は検出限界未満)	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
2	H26.7.14	不適合処理手続きの期限遅れ	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
3	H26.7.17	消防用設備点検における防火ダンパの作動不良	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
4	H26.7.25	電源車用燃料移送配管における配管接続部からの重油漏えい(約5リットル 非放射性)	電源車設置エリア(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 東側)	処置済み
5	H26.7.29	誘導灯電源回路における機器の接続不備	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。