

再処理工場における不適合
(平成26年8月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H28.12.31現在)
1	H26.8.6	使用済燃料の燃料番号自動読取装置の通信不良による警報の発報	前処理建屋	処置済み
2	H26.8.15	第2非常用ディーゼル発電機A号機の動作不能	非常用電源建屋	処置済み
3	H26.8.21	非常用低圧母線Aにおける電圧低警報の発報	分離建屋	処置済み
4	H26.8.21	発注候補先評価票の不備(計装保全課)	—	処置済み
5	H26.8.21	発注候補先評価票の不備(計装技術課)	—	処置済み
6	H26.8.22	発注候補先評価票の不備(廃棄物管理課)	—	処置済み
7	H26.8.22	発注候補先評価票の不備(分離課)	—	処置済み
8	H26.8.22	発注候補先評価票の不備(脱硝課)	—	処置済み
9	H26.8.26	グローブボックス内フランジ(配管の接続部)における液滴の確認(液滴は約10cc、放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
10	H26.8.27	新規制基準対応業務に係る関係法令等の教育の不備	—	処置済み
11	H26.8.27	新規制基準対応における組織体制の不備	—	処置済み
12	H26.8.30	グローブボックス内保管容器充てん位置検知リミットスイッチのケーブル外れ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。