

再処理工場における不適合
(平成26年10月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H27.12.31現在)
1	H26.10.3	アルファ線ダストモニタの一時的な指示値の変動	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
2	H26.10.6	発注候補先評価票の不備(土木建築技術課)	—	処置済み
3	H26.10.6	発注候補先評価票の不備(輸送技術課)	—	処置済み
4	H26.10.6	発注候補先評価票の不備(電気保全課)	—	処置済み
5	H26.10.6	発注候補先評価票の不備(前処理課)	—	処置済み
6	H26.10.6	発注候補先評価票の不備(防災管理課)	—	処置済み
7	H26.10.6	発注候補先評価票の不備(ユーティリティ課)	—	処置済み
8	H26.10.7	塔槽類廃ガス処理系排風機切替操作時における操作不備に伴う廃ガス洗浄塔入口圧力高警報の発報	分析建屋	処置済み
9	H26.10.15	硝酸ウラニル貯槽の循環運転における操作不備に伴う硝酸ウラニル貯槽の液位低下	ウラン脱硝建屋	処置済み
10	H26.10.24	回収硝酸ライン弁における飛散防止カバー内での漏えい(約0.001リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
11	H26.10.29	安全空気脱湿装置出口露点計の動作不良に伴う安全脱湿装置の停止	前処理建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。