

再処理工場における改善事項  
(平成26年10月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H29.5.31現在)
1	H26.10.31	安全冷却水冷却塔冷却ファンにおけるファンブレードの一部損傷に係る水平展開	出入管理建屋	処理済み
2	H26.10.31	安全冷却水冷却塔冷却ファンにおけるファンブレードの一部損傷に係る水平展開	常用冷却水ポンプ建屋	処理済み
3	H26.10.31	安全冷却水冷却塔冷却ファンにおけるファンブレードの一部損傷に係る水平展開	先行用常用冷却水製造設備	処理済み
4	H26.10.31	安全冷却水冷却塔冷却ファンにおけるファンブレードの一部損傷に係る水平展開	運転予備用冷却水ポンプ建屋	処理済み
5	H26.10.31	安全冷却水冷却塔冷却ファンにおけるファンブレードの一部損傷に係る水平展開	ユーティリティ建屋	処理済み
6	H26.10.31	安全冷却水冷却塔冷却ファンにおけるファンブレードの一部損傷に係る水平展開	非常用電源建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。