

再処理工場における不適合
(平成26年11月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H27.8.31現在)
1	H26.11.1	主排気筒ガスモニタサンプルポンプAの運転状態表示信号の伝送不良	制御建屋	処置済み
2	H26.11.4	蒸気配管ストレーナからの蒸気漏えい(約3.0リットル 非放射性)	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
3	H26.11.5	回収硝酸ライン弁における飛散防止カバー内での漏えい(約0.004リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
4	H26.11.11	蒸気凝縮水配管部からの凝縮水の漏えい(約0.06リットル 非放射性)	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
5	H26.11.13	分析用標準放射性物質の在庫管理台帳の一部記載誤り	—	処置済み
6	H26.11.26	電源車の動作確認運転時における排気温度上昇に伴う警報の発報	—	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。