

再処理工場における不適合
(平成26年12月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H28.5.31現在)
1	H26.12.1	貯蔵室排風機運転切替時における建屋内の圧力変動	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処置済み
2	H26.12.3	内部監査計画書における変更手続きの不備	—	処置済み
3	H26.12.3	予防処置要求書における回答手続きの不備	—	処置済み
4	H26.12.9	建屋換気設備切替時における建屋内の圧力変動(負圧は維持)	低レベル廃液処理建屋	処置済み
5	H26.12.12	硝酸ウラニルライン弁における飛散防止カバー外への漏えい(漏えい痕の付着)	精製建屋	処置済み
6	H26.12.19	調達先監査報告書における報告手続きの不備	—	処置済み
7	H26.12.22	保管容器からの硝酸ガドリニウムの漏えい(約4リットル 非放射性)	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
8	H26.12.25	蒸気凝縮水ライン配管からの凝縮水の漏えい(約0.5リットル 非放射性)	建屋間取合い設備	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。