

再処理工場における改善事項
(平成27年1月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H27.9.30現在)
1	H27.1.23	床面清掃中における清掃用具電源延長コードの火災に係る水平展開(新增設プロジェクトグループ)	—	処理済み
2	H27.1.23	床面清掃中における清掃用具電源延長コードの火災に係る水平展開(廃棄物管理課)	—	処理済み
3	H27.1.26	床面清掃中における清掃用具電源延長コードの火災に係る水平展開(建築課)	—	処理済み
4	H27.1.27	床面清掃中における清掃用具電源延長コードの火災に係る水平展開(電気保全課)	—	処理済み
5	H27.1.30	日本原子力研究開発機構材料試験炉第3排水系貯槽(Ⅱ)建屋内での放射性物質漏えいに係る水平展開	ウラン脱硝建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。