

再処理工場における不適合  
(平成27年2月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H28.1.31現在)
1	H27.2.6	高レベル廃液漏えい検知装置における点検計画の不備	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
2	H27.2.7	せん断処理・溶解廃ガス処理設備におけるフィルタ系列切替ダンパの誤動作	前処理建屋	処置済み
3	H27.2.20	建屋換気設備切替時における建屋内の圧力変動(負圧は維持)	分離建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。