

再処理工場における不適合
(平成27年3月分)

□アクティブ試験期間中

| No. | 発見日 | 件名(概要) | 建屋 | 処置状況※ (H29.11.30現在) |
|-----|----------|--|------------------|------------------------|
| 1 | H27.3.6 | グローブボックスにおけるグローブポート押さえ板のひび割れ | ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 | 処置済み |
| 2 | H27.3.17 | 塔槽類廃ガス処理設備の回転数変換器交換作業時における施工不良に伴うケーブル端子の接触不良 | 前処理建屋 | 処置済み |
| 3 | H27.3.20 | 塔槽類廃ガス処理設備の回転数変換器交換作業時における施工不良に伴うケーブル端子の接触不良 | 高レベル廃液ガラス固化建屋 | 処置済み |
| 4 | H27.3.26 | 再処理事業変更許可申請書の補正書の一部記載内容の不備 | - | 処置済み |

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。