

再処理工場における不適合
(平成27年4月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H28.3.31現在)
1	H27.4.17	第2非常用蓄電池B2の電解液比重の低下	制御建屋	処置済み
2	H27.4.22	回収硝酸ライン弁からの飛散防止カバー内およびドレンパンへの漏えい(漏えい痕の付着)	分離建屋	処置済み
3	H27.4.27	アルファモニタ安全系A制御盤の電源異常に伴う警報の発報	分離建屋	処置済み
4	H27.4.27	新規制基準審査会合における提出資料の不備	—	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。