

再処理工場における不適合  
(平成27年5月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H28. 2. 29現在)
1	H27. 5. 11	硝酸溶液供給ポンプB軸受け部からの操作不備に伴う硝酸溶液の漏えい(約0.05リットル 非放射性)	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
2	H27. 5. 27	蒸気凝縮水ライン配管の減肉	建屋間取合い設備	処置済み
3	H27. 5. 28	空気作動調節弁のメーカーリコール	精製建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。