

再処理工場における不適合
(平成27年6月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 [※] (H29.11.30現在)
1	H27.6.2	使用前検査における社内検査記録の不備	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
2	H27.6.9	建屋換気設備点検時における操作不備に伴う建屋内の負圧変動	精製建屋	処置済み
3	H27.6.12	蒸気凝縮水ライン配管からの凝縮水の漏えいに関する安全対策及び不適合管理の不備	—	処置済み
4	H27.6.19	プロセス放射線モニタの作動不良に伴う警報の発報	分析建屋	処置済み
5	H27.6.25	安全冷却水A冷却塔冷却ファン点検時における減速機の一部欠損	冷却水設備	処置済み
6	H27.6.29	安全冷却水A,B冷却塔冷却ファン点検時における減速機の一部欠損	冷却水設備	処置済み
7 ^{※2}	H27.6.30	試薬廃液設備ライン弁接続部からの硝酸溶液の漏えい(約0.001リットル 非放射性)	前処理建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。

※2 掲載漏れがあったため、平成27年11月30日(処置状況更新時)に追記。