

再処理工場における不適合
(平成27年7月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H30.8.31現在)
1	H27.7.9	硝酸流量計配管接続部からの硝酸溶液の漏えい(約0.001リットル 非放射性)	分析建屋	処置済み
2	H27.7.10	硝酸流量計配管接続部の一部変色	前処理建屋	処置済み
3	H27.7.16	硝酸計量槽液位計ドレン弁接続部の一部変色	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
4	H27.7.21	暖房用温水系冷却塔冷却ファン点検時における減速機の一部欠損	出入管理建屋	処置済み
5	H27.7.22	硝酸流量計配管接続部の一部変色	試薬建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。