

再処理工場における不適合
(平成27年8月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H29.11.30現在)
1	H27.8.2	高レベル廃液供給槽セル漏えい液受皿の漏えい検知器の故障	分離建屋	処置済み
2	H27.8.2	塔槽類廃ガス処理設備廃ガス洗浄塔入口圧力計の故障	分離建屋	処置済み
3	H27.8.2	ミストフィルタ入口ガス圧力計の故障	前処理建屋	処置済み
4	H27.8.2	溶解槽B放射線レベル計の故障	前処理建屋	処置済み
5	H27.8.2	火災報知器防災盤における中継器の故障(電気保全課)	制御建屋	処置済み
6	H27.8.2	火災報知器防災盤における中継器の故障(放射線施設課)	制御建屋	処置済み
7	H27.8.2	安全系監視制御系および監視制御系における計器の故障	分離建屋	処置済み
8	H27.8.3	粉末充てん第2秤量器質量B指示計の故障	制御建屋	処置済み
9	H27.8.7	インアクティブ試験設備ラインドレンからドレンパンへの硝酸の漏えい(約0.001リットル 非放射性)	分離建屋	処置済み
10	H27.8.13	不適合情報の報告不備	-	処置済み
11	H27.8.15	インアクティブ試験設備ライン弁からの硝酸の漏えい(約0.001リットル 非放射性)	分離建屋	処置済み
12	H27.8.18	焼却装置第2室クレーンのワイヤー外れ	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
13	H27.8.18	高レベル廃液濃縮缶凝縮器B出口廃ガス温度計の故障	分離建屋	処置済み
14	H27.8.18	アクティブ試験設備ライン弁からの硝酸ウラナスの漏えい(漏えい痕の付着)	分離建屋	処置済み
15	H27.8.19	建屋換気設備点検後の動作確認時における建屋内の負圧変動(負圧は維持)	分離建屋	処置済み
16	H27.8.28	ガンマ線エリアモニタの故障	前処理建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。