

再処理工場における不適合
(平成27年11月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H31.3.31現在)
1	H27.11.6	一般共同溝における埋込金物のスタッドジベル長さ不良	建屋間取合い設備	処置済み
2	H27.11.9	非常用無停電交流電源装置の故障	分離建屋	処置済み
3	H27.11.9	硝酸貯槽ポンプ出口圧力計における接続部の変色	分析建屋	処置済み
4	H27.11.12	蒸気凝縮水ライン弁の減肉	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
5	H27.11.12	警報発報に係る不適合処理記録の作成不備	—	処置済み
6	H27.11.12	硝酸ライン圧力計における接続部の変色	ウラン脱硝建屋	処置済み
7	H27.11.19	一般共同溝における埋込金物のスタッドジベル長さ不良	建屋間取合い設備	処置済み
8	H27.11.27	機器復旧に係る保安記録の作成不備	—	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。