

ウラン濃縮工場における不適合
(平成27年11月分)

| No. | 発見日 | 件名(概要) | 建屋 | 処置状況 (H29.5.31現在) |
|-----|-----------|-------------------------|---------|----------------------|
| 1 | H27.11.6 | 放射性廃棄物の保管管理の実施不備 | ウラン濃縮建屋 | 処置済み |
| 2 | H27.11.25 | 分析設備におけるウラン管理手順の不備 | ウラン濃縮建屋 | 処置済み |
| 3 | H27.11.25 | 施設確認における許可事項と施設運用の不整合 | ウラン濃縮建屋 | 処置済み |
| 4 | H27.11.25 | 苦情・指摘に係る不適合管理手順書の不備 | — | 処置済み |
| 5 | H27.11.25 | 管理区域における物品搬出手順の不備 | ウラン濃縮建屋 | 処置済み |
| 6 | H27.11.25 | 管理区域で発生した廃油の不適切な保管管理 | ウラン濃縮建屋 | 処置済み |
| 7 | H27.11.25 | ドライクリーニング装置における不適切な保守管理 | ウラン濃縮建屋 | 処置済み |
| 8 | H27.11.25 | 不適合発生の関係箇所への連絡遅延 | — | 処置済み |

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。