

再処理工場における不適合  
(平成27年12月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H30.9.30現在)
1	H27.12.3	放射性廃棄物保管廃棄記録の記載不備	—	処置済み
2	H27.12.4	建屋換気設備切替時における建屋内の負圧変動	低レベル廃液処理建屋	処置済み
3	H27.12.9	出入管理建屋洗濯設備の不適切な使用	出入管理建屋	処置済み
4	H27.12.15	設計要求事項検討表の改正に係る保安記録の報告不備	—	処置済み
5	H27.12.18	硝酸ヒドラジン調整槽流量計接続部からの飛散防止カバー内への漏えい(漏えい痕の付着)	精製建屋	処置済み
6	H27.12.21	新規制基準審査会合資料の記載不備	—	処置済み
7	H27.12.25	硝酸ウラニル溶液移送ライン弁からの漏えい(漏えい痕の付着)	ウラン脱硝建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。