

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合  
(平成27年12月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H28.9.30現在)
1	H27.12.9	工程制御盤及び工程管理用計算機における警報対応手順書の記載不備	—	処置済み
2	H27.12.16	火災発見に係る通報連絡の遅れ	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
3	H27.12.17	燃焼度計測装置ケーブルベア取付部ベースの一部変形	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
4	H27.12.23	使用済燃料輸送容器移送台車の位置検出器の故障	使用済燃料輸送容器管理建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。