

再処理工場における不適合
(平成28年2月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H28. 9. 30現在)
1	H28. 2. 3	ドラム缶検査装置の測定不良	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
2	H28. 2. 8	塔槽類廃ガス処理設備における手順書不備による排風機の起動不良	分離建屋	処置済み
3	H28. 2. 23	不適切なケーブル敷設	制御建屋	処置済み
4	H28. 2. 23	塔槽類廃ガス処理設備点検時における操作不備による流量計の故障	分離建屋	処置済み
5	H28. 2. 25	使用前検査における手順書不備による検査中断	—	処置済み
6	H28. 2. 25	環境監視測定地点変更に伴う保安規定の改正遅れ	—	処置済み

・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。