

再処理工場における不適合
(平成28年3月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H30.1.31現在)
1	H28.3.2	消防計画に定める通報連絡体制の改正不備	-	処置済み
2	H28.3.3	凝縮液還流弁グローブボックス内における硝酸の漏えい(約0.005リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
3	H28.3.3	「再処理工場における保守管理改善の全体計画」の管理・実施体制の不備	-	処置済み
4	H28.3.8	検討不備に伴う保安規定変更認可申請の取下げ	-	処置済み
5	H28.3.11	一般共同溝の凝縮水配管交換に係わる設工認申請における計画管理不備	-	処置済み
6	H28.3.14	電波法に基づく高周波利用設備の申請不備(作業安全課)	出入管理建屋	処置済み
7	H28.3.15	非常用ディーゼル発電機自動起動確認試験時における建屋内の一時的な負圧変動	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処置済み
8	H28.3.22	電波法に基づく高周波利用設備の申請不備(作業安全課)	-	処置済み
9	H28.3.24	保安記録作成に使用する様式の不備	-	処置済み
10	H28.3.25	火災警報発報時における情報伝達不備	制御建屋	処置済み
11	H28.3.29	社内基準に適合しないケーブル敷設	制御建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。