

再処理工場における不適合  
(平成28年4月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R1.7.31現在)
1	H28.4.5	タンクローリー給油ノズルからの軽油漏えい(約2.8リットル)	—	処置済み
2	H28.4.5	硝酸プルトニウム貯槽水素掃気流量計の一時的な指示値不良	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
3	H28.4.6	一般共同溝における埋込金物のスタッドジベル長さ不良	建屋間取合い設備	処置済み
4	H28.4.11	塔槽類廃ガス設備における使用前検査の中断	前処理建屋	処置済み
5	H28.4.15	建屋換気設備排風機出口ダクトのひび割れ	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
6	H28.4.21	環境放射線管理報告書の記載誤り	—	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。