

再処理工場における不適合
(平成28年6月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H30.2.28現在)
1	H28.6.2	回収硝酸ラインにおける弁からの硝酸の漏えい (約0.0004リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
2	H28.6.3	品質目標への評価結果の一部未反映	—	処置済み
3	H28.6.5	回収硝酸ラインにおけるストレーナ接続部からの硝酸の漏えい (約0.0002リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
4	H28.6.7	安全空気圧縮装置の故障表示	前処理建屋	処置済み
5	H28.6.29	新規制基準審査会合における提出資料の不備	—	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。