

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における改善事項
(平成28年7月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況※ (H30.6.30現在) ※2
1※1	H28. 7. 28	海洋放出管理系配管からの排水のにじみに係る水平展開	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	処理済み※2

・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。

※1 掲載漏れがあったため、平成28年10月28日（処理状況更新時）に追記。
※2 更新漏れがあったため、平成30年6月30日現在「処理済み」に修正。（平成30年10月30日）