

再処理工場における不適合
(平成28年9月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H30.4.30現在)
1	H28.9.1	試薬廃液設備ライン弁からの硝酸の飛散防止カバー内での漏えい(約0.005リットル 非放射性)	精製建屋	処置済み
2	H28.9.7	蒸気ライン弁からの凝縮水の漏えい(約0.1リットル 非放射性)	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
3	H28.9.27	硝酸ポンプ接続部からの硝酸の漏えい(約0.02リットル 非放射性)	前処理建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。