

再処理工場における改善事項
(平成28年9月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (R1.5.31現在)
1	H28.9.7	電源車の性能確認運転中における稼働用バッテリー部からの発煙に係る水平展開 (防災管理課)	-	処理済み
2	H28.9.12	電源車の性能確認運転中における稼働用バッテリー部からの発煙に係る水平展開 (核物質防護課)	-	処理済み
3	H28.9.12	蒸気凝縮水ライン配管の減肉に係る水平展開 (ユーティリティ課)	建屋間取合い設備	処理済み
4	H28.9.13	蒸気凝縮水ライン配管の減肉に係る水平展開 (廃棄物管理課)	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み
5	H28.9.14	セラミックフィルタ設備点検結果に係る水平展開	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。