

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合  
(平成28年9月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H29.5.31現在)
1	H28.8.24	新規制基準適合性確認結果記録の社内審議不備	—	処置済み
2	H28.8.25	1号埋設クレーンへの電源供給装置の故障	1号埋設地	処置済み
3	H28.9.2	1号埋設クレーン吊具における把持装置の一部破損	1号埋設地	処置済み
4	H28.9.6	2号埋設クレーン吊具における旋回装置のモータの故障	2号埋設地	処置済み
5	H28.9.6	2号埋設クレーン吊具における旋回装置のコネクタの破損	2号埋設地	処置済み
6	H28.9.12	1号埋設ピット排水記録の記載不備	—	処置済み
7	H28.9.30	2号埋設クレーン吊具におけるツイストロック動作不良	2号埋設地	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。