

再処理工場における不適合
(平成28年11月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※1 (H31.3.31現在)
1	H28.11.4	設工認申請書類の一部不備(機械保全課)	—	処置済み
2	H28.11.8	設計管理手続きにおける確認の不備(ユーティリティ課)	—	処置済み
3	H28.11.10	設計管理手続きにおける確認の不備(前処理課)	—	処置済み
4	H28.11.10	設計管理手続きにおける確認の不備(廃棄物管理課)	—	処置済み
5	H28.11.11	設計管理手続きにおける確認の不備(分析課)	—	処置済み
6	H28.11.14	排水施工不備に伴う建屋間通路への雨水流入	分析建屋	処置済み
7	H28.11.14	非常用無停電交流電源装置B系における故障警報の発報	精製建屋	処置済み
8	H28.11.14	設計管理手続きにおける確認の不備(脱硝課)	—	処置済み
9	H28.11.17	設計管理手続きにおける確認の不備(計装保全課)	—	処置済み
10	H28.11.17	設計管理手続きにおける確認の不備(ユーティリティ課)	—	処置済み
11	H28.11.17	設計管理手続きにおける確認の不備(計装技術課)	—	処置済み
12	H28.11.18	設工認申請書類の一部不備(脱硝課)	—	処置済み
13	H28.11.29	建屋換気設備切替え試験時における建屋内の圧力変動	前処理建屋	処置済み
14※2	H28.11.30	作業用分電盤点検時における操作不備に伴う短絡	ユーティリティ建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。

※2 掲載漏れがあったため、平成29年1月31日(処置状況更新時)に追記。