

**再処理工場における不適合**  
(平成28年12月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R1.9.30現在)
1	H28.12.1	換気設備切替え操作時における操作不備に伴う送風機の起動不備	前処理建屋	処置済み
2	H28.12.1	浄化槽法等に基づく申請不備	-	処置済み
3	H28.12.3	廃液受入作業時における操作不備に伴う受入貯槽の誤選択	低レベル廃液処理建屋	処置済み
4	H28.12.8	低レベル廃棄物ドラム缶内部(ポリエチレン袋内)における廃活性炭からの水分の分離	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
5	H28.12.9	粉末調整グローブボックスにおけるウラン・プルトニウム混合酸化物粉末の不適切な管理	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
6	H28.12.9	貯蔵容器取扱室におけるウラン酸化物粉末の不適切な管理	ウラン酸化物貯蔵建屋	処置済み
7	H28.12.9	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備におけるウラン酸化物粉末の不適切な管理	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処置済み
8	H28.12.9	分析機器室におけるウラン粉末の不適切な管理	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
9	H28.12.12	常用系電源切替え操作における操作不備に伴う負荷先への送電停止	分離建屋	処置済み
10	H28.12.21	非常用ディーゼル発電機における発電機過負荷警報の発報	非常用電源建屋	処置済み
11	H28.12.26	「北陸電力株式会社志賀原子力発電所2号炉の原子炉建屋内に雨水が流入した事象に係る対応について(指示)」に係る報告書の不備	-	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。