

再処理工場における不適合  
(平成29年1月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H30. 10. 31現在)
1	H29. 1. 6	無停電電源装置における操作不備に伴う故障警報の発報	分離建屋	処置済み
2	H29. 1. 6	公害防止協定に基づく申請不備 (ユーティリティ課)	—	処置済み
3	H29. 1. 11	不適合発生件名の集計不備	—	処置済み
4	H29. 1. 12	焙焼工程温度計の指示値不良	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
5	H29. 1. 12	圧縮空気配管ライン弁におけるハンドル固定チェーンの施錠不備	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
6	H29. 1. 12	「北陸電力株式会社志賀原子力発電所2号炉の原子炉建屋内に雨水が流入した事象に係る対応について (指示)」に基づく報告内容の一部不備	—	処置済み
7	H29. 1. 13	プロセス放射線モニタにおける故障警報の発報	分析建屋	処置済み
8	H29. 1. 14	硝酸プルトニウムライン弁からの硝酸プルトニウム溶液のにじみ (漏えい痕の付着)	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
9	H29. 1. 15	屋外消火栓からの消火用水の漏えい (約100m <sup>3</sup> 非放射性)	—	処置済み
10	H29. 1. 16	消防法に基づく申請不備	—	処置済み
11	H29. 1. 16	硝酸ライン弁からの硝酸の漏えい (約0. 01リットル 放射性物質は検出限界未満)	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
12	H29. 1. 18	公害防止協定に基づく申請不備 (建築課)	—	処置済み
13	H29. 1. 24	査察用封印機器ケーブルの損傷	前処理建屋	処置済み
14	H29. 1. 27	硝酸流量計接続部からの硝酸のにじみ (漏えい痕の付着)	精製建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。