

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成29年1月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H29.12.31現在)
1	H29.1.5	2号埋設クレーン トロリー横行用緩衝材(北西)の補修における不適切な対応	—	処置済み
2	H29.1.17	2号埋設クレーン トロリー電気室盤内補助リレーの取付不良	2号埋設地	処置済み
3	H29.1.17	2号埋設クレーン 5・6群移動用クロスレール(北東)の端部の破損	2号埋設地	処置済み
4	H29.1.23	廃棄物埋設確認申請書(廃棄体用)の記載誤り	—	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。