

再処理工場における改善事項
(平成29年2月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (R2.8.31現在)
1	H29.2.2	非常用蓄電池の更新	分離建屋	処理済み
2	H29.2.16	「燃料移送水中台車Aサイドローラの折損」に係る水平展開(バーナブルポイズン切断工程)	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋	処理済み
3	H29.2.16	「燃料移送水中台車Aサイドローラの折損」に係る水平展開(チャンネルボックス切断工程)	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。