

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成29年2月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H29.11.30現在)
1	H29.1.31	1号埋設クレーン上部マストの動作不良	1号埋設地	処置済み
2	H29.1.31	1号埋設クレーン旋回装置の動作不良	1号埋設地	処置済み
3	H29.2.7	2号埋設クレーン走行・横行用給電ケーブルのケーブルハンガーの変形	2号埋設地	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。