

再処理工場における不適合
(平成29年3月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※1 (R3.1.31現在)
1	H29.3.1	部品等交換手順に基づく書類の作成不備(分離課)	分離建屋	処置済み
2	H29.3.1	ガンマ線エリアモニタの故障	制御建屋	処置済み
3	H29.3.1	部品等交換手順に基づく書類の作成不備(精製課)	精製建屋	処置済み
4	H29.3.1	部品等交換手順に基づく書類の作成不備(廃棄物管理課)	—	処置済み
5	H29.3.2	部品等交換手順に基づく書類の作成不備(前処理課)	—	処置済み
6	H29.3.2	不適合処理票の起票遅れ(計装技術課)	—	処置済み
7	H29.3.3	部品等交換手順に基づく書類の作成不備(電気保全課)	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
8	H29.3.3	作業・隔離管理システムに基づく作業申請の不備	—	処置済み
9	H29.3.3	電気設備復旧時における操作不備による常用圧縮空気の一時的な供給停止	ユーティリティ建屋	処置済み
10	H29.3.3	常用圧縮空気復旧時における一時的な圧力変動	ハル・エンドピース貯蔵建屋	処置済み
11	H29.3.3	部品等交換手順に基づく書類の作成不備(計装保全課)	—	処置済み
12	H29.3.3	部品等交換手順に基づく書類の作成不備(計装技術課)	—	処置済み
13	H29.3.3	パネルハウス内における自動火災報知機の未設置(ガラス固化課)	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
14	H29.3.4	部品等交換手順に基づく書類の作成不備(放射線施設課)	—	処置済み
15	H29.3.5	不適合処理票の是正処置の遅れ(分析課)	分析建屋	処置済み
16	H29.3.8	部品等交換手順に基づく書類の作成不備(施設建物管理課)	—	処置済み
17	H29.3.10	不適合処理票の起票遅れ(計装技術課)	—	処置済み
18	H29.3.16	安全冷却水ライン弁のチェーンによる固定不足	冷却水設備	処置済み
19	H29.3.21	部品等交換手順に基づく書類の作成不備(ユーティリティ課)	—	処置済み
20	H29.3.23	部品等交換手順に基づく書類の作成不備(計装技術課)	—	処置済み
21	H29.3.23	廃ガス洗浄塔出口圧力高警報の発報継続	低レベル廃液処理建屋	処置済み
22	H29.3.23	廃ガス洗浄塔出口圧力高警報の巡視・点検日誌の記載不備	低レベル廃液処理建屋	処置済み
23	H29.3.24	不適合処理票の起票遅れ(精製課)	—	処置済み
24	H29.3.28	パネルハウス内における自動火災報知機の未設置(放射線施設課)	保健管理建屋	処置済み
25	H29.3.28	避難誘導灯の識別不良(ガラス固化課)	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
26	H29.3.28	不適合処理票の起票遅れ(計装保全課)	—	処置済み
27	H29.3.28	避難誘導灯の識別不良(廃棄物管理課)	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋	処置済み
28	H29.3.29	保守作業計画に基づく作業エリア隔離連絡の不備	—	処置済み※2
29	H29.3.29	保守作業計画に基づく作業エリア隔離確認の不備	制御建屋	処置済み
30	H29.3.31	安全冷却水ライン弁のチェーンによる固定不足	—	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。

※2 更新漏れがあったため、平成30年10月30日現在「処置済み」に修正。(平成30年12月28日)