

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合  
(平成29年3月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H29.12.31現在)
1	H29.2.23	2号埋設クレーン南側レールクランプの把持不良	2号埋設地	処置済み
2	H29.2.28	サンプタンク液位警報設定器の動作不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
3	H29.3.6	2号埋設クレーン移動用レールおよびクロスレール(北東)の損傷	2号埋設地	処置済み
4	H29.3.10	2号埋設クレーン移動用レールおよびクロスレール(南東)の損傷	2号埋設地	処置済み
5	H29.3.14	文書管理マニュアルに基づく改正教育の実施報告書の未作成(施設計画グループ)	—	処置済み
6	H29.3.14	文書管理マニュアルに基づく改正教育の実施報告書の未作成(施設建物管理課)	—	処置済み
7	H29.3.21	2号埋設クレーン走行・横行用給電ケーブルハンガー(北端)の変形	2号埋設地	処置済み
8	H29.3.27	廃棄体取出装置の南側走行用車輪の動作不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。