

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における改善事項
(平成29年7月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H29.11.30現在)
1	H29.7.26	極低レベル廃液中和槽出口配管付近床面における漏えい痕の確認に係る水平展開	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。