

再処理工場における不適合
(平成31年4月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R2.3.31現在)
1	H31.4.2	原子力事業者防災業務計画改正届出書の誤記	-	処置済み
2	H31.4.2	原子力事業者防災業務計画改正届出に係るHP公表の不備	-	処置済み
3	H31.4.2	資料センターへの保安記録の登録遅れ (水平展開)	-	処置済み
4	H31.4.5	保安記録に添付する添付資料の作成部署誤り	-	処置済み
5	H31.4.5	保安記録に添付する添付資料の作成部署の確認誤り	-	処置済み
6	H31.4.9	チャンネルボックス取扱装置と電離箱式サーベイメータの干渉	チャンネルボックス・バーナブル ポイズン処理建屋	処置済み
7	H31.4.19	積算流量計のドレン弁から受け容器への硝酸の内通 (約0.8リットル 非放射性)	分析建屋	処置済み
8	H31.4.24	防災業務計画のモニタリングポスト配置図の修正遅れ	-	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。