

再処理工場における不適合
(令和元年6月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R2.11.30現在)
1	R1.6.7	ドラム取扱インセルクレーン年次点検における隔離不備	前処理建屋	処置済み
2	R1.6.11	労働災害に係る社内通報連絡忘れ	緊急時対策建屋	処置済み
3	R1.6.12	ウラン濃縮液ポンプ飛散防止カバー内での硝酸ウラニル粉体の析出(放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
4	R1.6.14	ウラン濃縮液ポンプ飛散防止カバー内での硝酸ウラニル粉体の析出(放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
5	R1.6.17	ウラン濃縮液ポンプ飛散防止カバー内での硝酸ウラニル溶液の漏えい(約0.001リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
6	R1.6.18	飲料水ポンプ出口残留塩素計点検における隔離不備	工業用水等ポンプ建屋	処置済み
7	R1.6.23	ろ過水用次亜塩素酸ソーダ注入ポンプからの次亜塩素酸ソーダの滲み(非放射性)	ユーティリティ建屋	処置済み
8	R1.6.24	ウラン廃液受槽ポンプ飛散防止カバー内での漏えい(約0.001リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
9	R1.6.25	冷凍機の運転操作時における電源隔離対象の誤り	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
10	R1.6.25	統括当直長運転日誌の誤記	制御建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。