

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合  
(令和元年6月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (R3.3.31現在)
1	R1.5.31	2号埋設クレーンの作業用コンセント電線管の支持金具一部破損	2号埋設地	処置済み
2	R1.6.2	2号埋設クレーンの構内輸送車両の検知不良	2号埋設地	処置済み
3	R1.6.21	2号埋設クレーンの照明用電球支持金具の外れ	2号埋設地	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。